

## コロッセオ(ローマ)

正面遠方にコロッセオが見えて来た



朝焼けに輝くコロッセオ/左手の上部は地震による被害で倒壊している




この面は完形で残っている/良く知られているように柱頭のデザインは、1階はドーリア式(装飾無し)、2階はイオニア式(渦巻き模様)、3階はコリント式(アカンサスの葉がモチーフ)と様式が異なっており、永い年月をかけて完成したことが見てとれる/上部の立ち上り部分はアーチの無いコリント式の柱頭デザイン/北東側から見たところ




1階はドーリア式(装飾無し)



2階はイオニア式(渦巻き模様)



3階はコリント式(アカンサスの葉がモチーフ)



上部の立ち上り部分はアーチの無いコリント式



陽が高くなり、本来の色合いになったところ/紀元80年頃に完成した巨大な円形闘技場 [\(クリックしてビデオを見る\)](#)





1階



2階




3階



上部の立ち上り部分




右手を見たところ




西側から見たところ/この面は上部が地震による被害で倒壊している



左手の上部の立ち上り部分をアップで見たとこ



1階の内部へ入る/壁にボコボコ穴が開いているのは、建設及び補修時の足場用の木材を挿入するための穴と云う





この階段を昇って2階へと進む/当時、壁には石が貼ってあったが、サン・ピエトロ大聖堂などに転用するために剥がされてしまったらしい



2階へと進む



ここが2階



これは2階で競技場内を見たところ/地下にあった施設がむき出しになっている/上部が倒壊した面を見たところ



右手を見たところ/こちらは完形で残っている



上部の立ち上り部分まで完形で残っている/最上階には、ポールを立てられていた穴が残っていて、このポールは、コロッセオの上部を覆うように日差し除けの幕を張るためのものであったと云う [\(クリックしてビデオを見る\)](#)



これはアーチの部分を見上げたところ



躯体が削られている部分も見られる





躯体を見ると、構造はローマン・コンクリート(火山灰を利用したコンクリート)で出来ている/凡そ2000年前のものがこうして残っているから驚きである



これは1階の半月型に再現されたアリーナ(手前)と地下(奥)の様子を見たところ



1階に下りたところ



1階で完形で残っている面を見上げたところ/1階には貴族階級、2階には騎士、3階には一般市民、最上階には市民権を持たない  
奴隷や女性の席が設けられたと云う [\(クリックしてビデオを見る\)](#)



これはコロッセオの南西側に建つコンスタンティヌスの凱旋門/紀元315年建造



基礎と下部構造は石灰華(トラバーチン)、最上部は煉瓦、円柱は黄色大理石、その他は白色大理石で造られていると云う



上部をアップで見上げたところ/凱旋門を彩るレリーフの多くは、他のモニュメントから取り外され、再使用されたものらしい



端部を見上げたところ





右側面を見たところ



裏側(北側)から見たところ/ローマ市内に数ある凱旋門の中でも最大のものと云う

